



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
Accidente 52473082/20	FERROVIARIO	06/08/2020	00:35

LUGAR Y FECHA		
Lugar	P.A.N. Calle Mateo Piñero	
Localidad	Zelaya	
Provincia	Buenos Aires	
Operadora	SOFSE, Línea Mitre	
Ubicación en el ramal	km	Palo
	58	04
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	34°22'10,2''	58°52'21,4'

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a nivel/peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> Sobre puente

Datos del Tren (1)	
Tipo de tracción:	Tracción Concentrada
Tipo de material rodante:	Locomotora Diesel- Eléctrica
Tipo de servicio:	Pasajeros
Marca Locomotora	General Motors
Modelo y N° Serie	G22 A711
N° de Servicio / N° Tren	306/ 2014
Coches (Cantidad)	Coches remolcados de clase única Materfer (2)
Origen/ Destino	Capilla del Señor / Victoria



RESEÑA

CATEGORÍA DE SINIESTRO

Colisión

Colisión en *Paso a Nivel* Norte de estación Zelaya de un vehículo particular con el Tren 2014 de la Línea Mitre de procedencia Capilla del Señor con destino a Victoria.

LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	1	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1

DAÑOS A LA FORMACION

<input type="checkbox"/> Destruida	<input type="checkbox"/> De importancia	<input type="checkbox"/> Leves	<input type="checkbox"/> Sin Información	<input checked="" type="checkbox"/> No registra
------------------------------------	---	--------------------------------	--	---

DAÑOS A TERCEROS

Se registraron daños de gran importancia al vehículo particular de marca Volkswagen modelo Suran.

Incendio	SI	NO	Notificación en tiempo y forma	SI	NO	Preservación correcta de restos	SI	NO
----------	---------------	---------------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------------------------	---------------	---------------

COMENTARIOS ADICIONALES

El Vehículo particular de patente AA 974 GR fue arrastrado desde la calle producto del impacto con tren 2014 hasta chocar con mástil de la Señal 59DA- 59DB actualmente clausurada.

Tiempo de vía cerrada

Hora de vía expedita



Datos del Tren (2)

Tipo de tracción:	
Tipo de material rodante:	
Tipo de servicio:	
Marca Locomotora	
Modelo y N° Serie	
N° de Servicio / N° Tren	
Coches (Cantidad)	
Origen/ Destino	

LESIONES A PERSONAS

Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACION

Destruida	De importancia	Leves	Sin Información	No registra
-----------	----------------	-------	-----------------	-------------

DAÑOS A TERCEROS

--

COMENTARIOS ADICIONALES

--



NOTIFICACIÓN

Fecha	7/8/2020	Hora UTC	01:42
Fuente	Twitter		
Organismo	Cronista de Transito		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	X	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA		Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	X	Estado climático en lapso de 5hs hasta el suceso.
OTROS	X	Resguarda del registrador de eventos, cámaras.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El vehículo arrastrado por la colisión con el tren impacta en mástil de señal 59 fuera de servicio.

