



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-24870972- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	14/03/2022	16:00	19:00

DATOS DEL LUGAR

Lugar	E/ EST. TOTORALEJOS Y LUCIO V. MANSILLA		
Localidad	TULUMBA		
Provincia	CÓRDOBA		
Operadora / Línea	BCyL	UP Cordoba Ramal CC	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	923,534	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	29°46'48,3"	64°44'19,7"	

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

En el lugar del suceso intervino el equipo de investigación de la JST, Sede Córdoba, coordinado por Sede Central. De acuerdo a los tiempos de notificación, se realizaron las averiguaciones sobre el suceso con la operadora. El 15 de marzo, aproximadamente a las 09:00 horas, se arribó al sector de vía. En el terreno se observaron vagones descarrilados, con pérdida de carga.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS	1408	
Marca Material Rodante	CRRC		
Modelo y Nº de Serie	CDD6A1 - CHINA CARGAS (TROCHA 1000mm) 9760		
Coches - Vagones / Cantidad	VAGONES		
Origen - Destino	FRIAS - ALTA CÓRDOBA		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	DESCARRILAMIENTO	

El 14 de marzo de 2022, a las 16:00 horas, el tren 1408/9760 perteneciente a la operadora Belgrano Cargas y Logística S.A. sufrió un descarrilamiento. El suceso se produjo entre las estaciones Totoralejos y Lucio V. Mansilla, en el departamento de Tulumba, provincia de Córdoba. El tren estaba compuesto por 25 vagones, de los cuales 5 resultaron afectados.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía Cerrada -----
 Hora de vía Expedita -----

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	14-mar-2022	Hora	6:21 pm	Hora UTC
Fuente	Mensaje vía Whatsapp	Organismo	BCyL	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Al iniciar el relevamiento, personal de Vía y Obra se encontraba realizando tareas de reparación de la superestructura de vía. El material rodante afectado fue removido de su posición final luego del descarrillamiento. A su vez, el resto de los vagones y la locomotora titular habían sido retirados del lugar del suceso.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

