

Informe Básico

Expediente: EX-2024-44332803- -APN-JST#MEC

Suceso: accidente

Título: 94. Descarrilamiento. Tren de carga C28. Cercanías de la estación Pretot Freyre. Córdoba.

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 27 de abril de 2024, 02:48 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-44332803- -APN-JST#MEC	
Fecha	27/04/2024	
Hora local	2:48	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	San Martín	Rufino-Justo Daract

Reseña
<p>El 27 de abril de 2024, a las 02:48 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga C28, operado por BCyL, en cercanías de la estación Pretot Freyre, Departamento de Río Cuarto, Córdoba. El accidente provocó daños de importancia en la infraestructura y en el material rodante. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Petrot Freyre			
Departamento	Petrot Freyre			
Provincia	Córdoba			
Ubicación en el ramal	km	598,02	palo	-
Coordenadas	S	33°53'26.0"	O	64°28'56.8"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario	
Tipo de material rodante	Locomotora

Datos del vehículo ferroviario				
Marca	CRRC			
Modelo	CDD5 A1 (China Cargas, trocha 1676 mm)			
N.º de serie	9448			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	C28			
Cantidad de vagones	60			
Recorrido	Origen	Palmira	Destino	Playa Alianza

Daños al material rodante	
Tipo de daños	De importancia.
Observaciones	Se observaron vagones tumbados y con golpes a causa del suceso.

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia.
Observaciones	En 200 metros de vía aproximadamente, se observaron rieles, fijaciones y durmientes afectados por el suceso.

Afectación del servicio	
Tiempo de vía cerrada	65 horas y 37 minutos

Afectación del servicio				
Vía expedita	Fecha	29/04/2024	Hora local	20:25

Notificación del suceso	
Fecha	29/04/2024
Hora local	17:00
Fuente	Redes Sociales
Organismo	CRR-JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 30 de abril, a las 10:00 aproximadamente, agentes de la sede Córdoba se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinados por la sede Central.

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista general del descarrilamiento del tren C28 en sentido a Palmira.
Fuente: JST, 2024



Figura 2. Vagones descarrilados y daños en la superestructura de vía.
Fuente: JST, 2024.