



Informe Básico

SUCESO: accidente

TÍTULO: Descarrilamiento del tren de carga 5002 en cercanías de la estación Rosario Oeste, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 12 de diciembre de 2024, 11:55 (hora local)

EXPEDIENTE: EX-2024-137025413- -APN-JST#MEC

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1005AAG), Argentina

info@jst.gob.ar

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato. Descarrilamiento del tren de carga 5002 en cercanías de la estación Rosario Oeste, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Junta de Seguridad en el Transporte, 2024.

El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst



Información básica		
Expediente	EX-2024-137025413- -APN-JST#MEC	
Fecha	12/12/2024	
Hora local	11:55	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	General Belgrano	CC

Reseña
El 12 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 11:55, se produjo el descarrilamiento del tren de carga 5002, operado por Belgrano Cargas y Logística (BCyL), en proximidades de la estación Rosario Oeste, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. La locomotora titular impactó contra una vivienda del barrio popular “La Boca”, ubicada en una zona ferroviaria operativa. El accidente causó daños significativos a terceros, aunque no se registraron daños al material rodante ni a la infraestructura ferroviaria.

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de la estación Rosario Oeste			
Localidad	Rosario			
Provincia	Santa Fe			
Ubicación en el ramal	km	299,6	palo	-
Coordenadas	S	32° 57' 53.6"	O	60° 41' 31.1"

Tipo de lugar		
Curva ☒	Cruce a distinto nivel ☐	Desvío ☐
Estación ☐	Estación cabecera ☐	Obra de arte ☐
Patio ☐	Paso a nivel ☐	Playa ☐

Tipo de lugar		
Sección ☒	Zona de renovación ☐	Otro ☐

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD6 A1 (China Cargas, trocha 1000 mm)			
N.º de serie	9788			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	5002			
Cantidad de vagones	26			
Recorrido	Origen	Sorrento	Destino	Playa Saldias

Daños al material rodante	
Tipo de daños	No registra
Observaciones	No registra

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2



Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas

Tipo de daños	No registra
Observaciones	No registra

Afectación del servicio

Tiempo de vía cerrada	31 horas y 5 minutos			
Vía expedita	Fecha	12/12/2024	Hora local	19:00

Notificación del suceso

Fecha	12/12/2024
Hora local	17:30
Fuente	Medios
Organismo	Redes Sociales

Solicitud de información

CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios

El 13 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 12:30, agentes de la sede Rosario se presentaron en el lugar del suceso para realizar las acciones iniciales de la investigación, bajo la coordinación de la sede Central.



Fotografías del suceso



Figura 1. Locomotora titular impactada contra una vivienda particular. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Trabajos de encarrilamiento de la locomotora titular del tren 5002. Fuente: JST, 2024