



# Informe Básico

SUCESO: accidente

TÍTULO: 102. Descarrilamiento. Tren de carga 7004. Entre las estaciones Santiago Temple y Los Chañaritos. Córdoba

FECHA Y HORA DEL SUCESO: 6 de enero de 2025, a las 02:00 (hora local)

EXPEDIENTE: EX-2025-01568446- -APN-JST#MEC

**DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS FERROVIARIOS**

Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1005AAG), Argentina

[info@jst.gob.ar](mailto:info@jst.gob.ar)

Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato: 102. Descarrilamiento. Tren de carga 7004. Entre las estaciones Santiago Temple y Los Chañaritos. Córdoba. Junta de Seguridad en el Transporte, 2025.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

Información básica		
Expediente	EX-2025-01568446- -APN-JST#MEC	
Fecha	06/01/2025	
Hora local	02:00	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	Belgrano	CC Retiro - Tucumán

Reseña
<p>El 06 de enero de 2025, a las 02:00 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga 7004, operado por Belgrano Cargas y Logística (BCyL), en cercanías de la estación Los Chañaritos, en la localidad homónima, provincia de Córdoba. El accidente provocó daños graves en la infraestructura y de importancia en el material rodante. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Cercanías de estación Los Chañaritos			
Localidad	Los Chañaritos			
Provincia	Córdoba			
Ubicación en el ramal	km	640	palo	-
Coordenadas	S	31° 23' 59.0"	O	63° 21' 02.2"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input checked="" type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario - Tren 1				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD6 A1 (China Cargas, trocha 1000 mm)			
N.º de serie	9789			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	7004			
Cantidad de vagones	60			
Recorrido	<b>Origen</b>	Alta Córdoba	<b>Destino</b>	San Francisco

Daños al material rodante - Tren 1	
Tipo de daños	De importancia
Observaciones	Se observaron golpes y deformaciones en algunos de los vagones, marcas de impacto en bogies y roturas en ganchos mandíbula.

Personas involucradas - Tren 1					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
<b>Tipo de daños</b>	Graves
<b>Observaciones</b>	Se observaron rieles doblados, eclisas y bulones dañados, y durmientes marcados y desplazados. Junto con estos últimos, también se encontró balasto desplazado con material del terraplén.

Afectación del servicio				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	42 horas			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	07/01/2025	<b>Hora local</b>	20:00

Notificación del suceso	
<b>Fecha</b>	06/01/2024
<b>Hora local</b>	9:20
<b>Fuente</b>	Redes sociales
<b>Organismo</b>	Centro de control de respuesta - JST

Solicitud de información	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El día del suceso, a las 14:50 aproximadamente, agentes de la sede Córdoba se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinados por la sede Central. Dentro del material rodante, se encontraba la locomotora titular, una locomotora que estaba siendo remolcada y los vagones.

### Fotografías del suceso



Figura 1. Vista general del descarrilamiento desde la locomotora remolcada hacia atrás, respecto del sentido de la marcha. Fuente: JST, 2025



Figura 2. Vista particular de la locomotora remolcada y 3 vagones. Fuente: JST, 2025



Figura 3. Vista de la parte trasera del corte del tren hallado durante el relevamiento respecto del sentido de la marcha. Fuente: JST, 2025