

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Accidente de trabajo

Pesquero

Don Mario (Argentina)

Aguas Interiores – altura San Antonio Oeste, Río Negro

05 de julio de 2020

20200705/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20200705	Don Mario	05/07/2020	S/D

LUGAR

MARITIMO

ZCCP /ZEEA / Aguas interiores /Mar Territorial / Alta mar

Aguas interiores

Altura Localidad / Provincia

San Antonio Oeste – Río Negro

Coordenadas Geográficas²

Latitud

Longitud

-40.724727

-64.933666

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El capitán del pesquero realizaba tareas en la cubierta de la embarcación cuando sufrió un grave traumatismo en plena navegación con un cable de acero que le golpeó el hombro y la mano izquierda.

ACCIDENTE DE TRABAJO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	01400
	Nombre	Don Mario
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.