

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Abordaje

Pesquero / Pesquero

Empesur III / Arbumasa XV

Puerto Deseado – Puerto Deseado, Santa Cruz

05 de agosto de 2020

20200805-1/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
202008051	Intervención	05/08/2020	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Puerto Deseado	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Deseado – Santa Cruz	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-47.754193	-65.911488

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

B/P Arbumasa XV retrocedió hasta hacer contacto con el B/P Empesur III.

ABORDAJE

DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Empesur III
	OMI	8716459
	MMSI	701000919
	Señal Distintiva	LW9077
Daños	No reportados	

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.



DATOS DEL BUQUE 2

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Arbumasa XV
	OMI	8916413
	MMSI	701000708
	Señal Distintiva	LW8623
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
--------------	-----	-------------	-----