

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Averías

Buque Pesquero

Álvarez Entrena I (Argentina)

Mar Territorial – altura Puerto Madryn, Chubut.

03 de octubre de 2020

20201003/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20201003	Álvarez Entrena I	03/10/2020	S/D

LUGAR

MARITIMO

ZCMP / ZEEA / Aguas interiores / Mar Territorial / Alta mar

Mar Territorial

Altura Localidad / Provincia

Puerto Madryn – Chubut

Coordenadas Geográficas²

Latitud

Longitud

-42.760076

-64.760268

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque debió ser remolcado por otro hasta el puerto de Puerto Madryn, ya que una red se le había enredado en la hélice y quedó sin gobierno.

AVERÍAS

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Álvarez Entrena I
	OMI	9389916
	MMSI	701007044
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.