

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Incendio

Arenero

Di Giunta (Argentina)

Río Paraná de Las Palmas, Km 99 – Campana, Buenos Aires.

12 de octubre de 2020

20201012/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20201012	Di Giunta E	12/10/2020	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Río Paraná de las Palmas Km 99	
Altura Localidad / Provincia	Campana – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.146733	-58.973288

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se incendió la barcaza “Di Giunta”, amarrada en el Km 99 del Río Paraná de Las Palmas. El incendio se habría generado en sala de máquinas.

INCENDIO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Arenero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Di Giunta E
	OMI	8000006
	MMSI	701006771
	Señal Distintiva	LW7346
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.