

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Explosión

Barcaza Tanque

Artefacto Naval (S/D)

Río Paraguay, Km 1602 – Isla Ytororó, Paraguay

19 de noviembre de 2020

20201119/20



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20201119	Artefacto Naval	19/11/2020	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraguay – Km 1602	
Altura Localidad / Provincia	Isla Ytororó – Paraguay	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-25.460093	-57.559728

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

La barcaza explotó y luego siguió incendiada, a causa de residuos de combustibles que acababa de descargar.

EXPLOSIÓN

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Barcaza Tanque	
Bandera	S/D	
Identificación	Matricula	S/D
	Nombre	Artefacto Naval
	OMI	S/D
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.