

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Colisión Infraestructura

Buque de Cargas Generales

Surabaya Express (Argentina)

Muelle San Benito de Molinos Agro – San Lorenzo, Santa Fé

08 de enero de 2021

20210108/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210108	Surabaya Express	08/01/2021	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Muelle San Benito de Molinos Agro	
Altura Localidad / Provincia	San Lorenzo – Santa Fe	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-32.777108	-60.719171

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque colisionó contra una estructura de hormigón del muelle "San Benito" de Molinos Agro, ocasionando un rumbo en el espejo de popa.

COLISIÓN INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga General	
Bandera	Hong Kong	
Identificación	Matricula	0801
	Nombre	Subaraya Express
	OMI	9554731
	MMSI	477242500
	Señal Distintiva	VRML4
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.