

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque Arenero

Río Guazú (Argentina)

Río Paraná de Las Palmas, Km 63 – altura Belén de Escobar, Buenos Aires.

09 de enero de 2021

20210109/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20210109	Río Guazú	09/01/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná de Las Palmas Km 63	
Altura Localidad / Provincia	Belén de Escobar – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.266867	-58.641328

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 63 del Río Paraná de Las Palmas.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Arenero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Río Guazú
	OMI	
	MMSI	701006240
	Señal Distintiva	LW2681
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.