

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Arenero

Virazon (Argentina)

Río Paraná de Las Palmas Km 63.8 – Benavídez, Buenos Aires.

31 de enero de 2021

20210131/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210131	Virazon	31/01/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná de Las Palmas Km 63.8	
Altura Localidad / Provincia	Benavídez – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.264098	-58.651610

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 63.8 del Río Paraná de Las Palmas.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Arenero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	2197
	Nombre	Virazon
	OMI	
	MMSI	701006344
	Señal Distintiva	LW3173
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.