

# INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Colisión Infraestructura

Pesquero

Sumatra (Argentina)

Pontón flotante, Puerto – San Antonio Este, Río Negro.

18 de febrero de 2021

**20210218/21**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20210218	Sumatra	18/02/2021	15:30

## LUGAR

### PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Pontón flotante – Puerto.	
Altura Localidad / Provincia	San Antonio Este – Río Negro	
Coordenadas Geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud
	-40.796250	-64.884455

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

El buque colisiona de proa al muelle, ocasionándole un rumbo en la roda.

## COLISIÓN INFRAESTRUCTURA

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	01105
	Nombre	Sumatra
	OMI	5343718
	MMSI	701000842
	Señal Distintiva	LW3185
Daños	Reportados	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.