

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Accidente de Trabajo

Buque Pesquero

Don Darío (Argentina)

Puerto San Antonio Oeste – San Antonio Oeste, Río Negro

19 de marzo de 2021

20210319/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210319	Don Darío	19/03/2021	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RIA

Lugar	Puerto de San Antonio Oeste	
Altura Localidad / Provincia	San Antonio Oeste – Río Negro	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-40.724993	-64.934148

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Uno de los tripulantes cayó sobre la cubierta desde la escalera de acceso al buque.

ACCIDENTE DE TRABAJO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	0976
	Nombre	Don Darío
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	19/03/2021	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.