

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Incendio

Buque Pesquero

Norman (Argentina)

San Antonio Oeste – San Antonio Oeste, Río Negro

26 de marzo de 2021

20210326-2/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210326-2	Norman	26/03/2021	S/D

LUGAR

MARITIMO

ZCCP / ZEEA / Aguas
Interiores / Mar Territorial /
Altamar

Ría de San Antonio Oeste

Altura Localidad / Provincia

San Antonio Oeste – Río Negro

Coordenadas Geográficas²

Latitud

Longitud

-40.725099

-64.932839

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produjo un incendio en el motor auxiliar en la sala de máquinas del pesquero Norman, mientras permanecía varado.

INCENDIO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	01381
	Nombre	Norman
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	28/03/2021	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.