

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque Arenero

Don Benito (Argentina)

Río Paraná Guazú, Km 145 – Campana, Buenos Aires

16 de abril de 2021

20210416-1/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210416-1	Don Benito	16/04/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná Guazú Km 145	
Altura Localidad / Provincia	Campana – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-34.037405	-58.610915

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

INCIDENTE

El buque quedó varado a la altura del Km 145 del Río Paraná Guazú.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Arenero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Don Benito
	OMI	
	MMSI	701006428
	Señal Distintiva	LW2644
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	29/06/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.