

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Buque Tanque

Aramon (Islas Marshall)

Río de La Plata Km 155, canal Punta Indio – altura Punta Indio, Buenos Aires

02 de julio de 2021

20210702/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210702	Aramon	02/07/2021	S/D

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río de La Plata Km 155, Canal Punta Indio	
Altura Localidad / Provincia	Punta Indio - Provincia de Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-35.165993	-56.892696

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produce en el buque desgobierno y posterior varadura en el km 155 del Río de la Plata, canal Punta Indio, sin obstruir navegación.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Tanque	
Bandera	Islas Marshall	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Aramon
	OMI	9440485
	MMSI	538003755
	Señal Distintiva	V7SZ3
Daños	Sin reportar	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.