

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Escora

Pesquero

Entrena Dos (Argentina)

Lado Sur, Comandante Luis Piedrabuena – Puerto Madryn, Chubut

27 de julio de 2021

20210727/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210727	Entrena Dos	27/07/2021	20:15

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Muelle Comandante Luis Piedrabuena, lado sur	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn – Chubut	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-42.762713	-65.033899

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

INCIDENTE

El buque quedó enganchado de la parte inferior de la defensa del muelle Luis Piedrabuena de Puerto Madryn. Posteriormente se liberó por sus propios medios.

ESCORA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02069
	Nombre	Entrena Dos
	OMI	8610186
	MMSI	701078000
	Señal Distintiva	LW9940
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.