

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Incendio

Portacontenedores

Transbordador II (Argentina)

Amarradero Km 462, Margen izquierdo del Río Paraná – San Lorenzo, Santa Fé

01 de septiembre de 2021

20210901/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210901	Transbordador II	01/09/2021	12:30

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Amarradero Km 462, Margen izquierdo del Río Paraná	
Altura Localidad / Provincia	San Lorenzo – Santa Fe	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-32.693823	-60.724168

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

El buque sufrió un incendio en un tablero principal, mientras estaba en un amarradero a la altura del Km 462, margen izquierdo del Río Paraná.

INCENDIO

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Portacontenedores	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	02518
	Nombre	Transbordador II
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Reporta daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.