

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Pesquero

Don Darío (Argentina)

Punta Verde – San Antonio Oeste, provincia de Río Negro

11 de septiembre de 2021

20210911/21



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20210911	Don Darío	11/09/2021	S/D

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Punta Verde	
Altura Localidad / Provincia	San Antonio Oeste – Río Negro	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-40.7280555556	-64.9127777778

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produjo una varadura del buque a unos 30 metros de Punta Verde, en San Antonio Oeste.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Identificación	Matricula	0976
	Nombre	Don Darío
	OMI	
	MMSI	
	Señal Distintiva	
Daños	Sin reportar daños al buque	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	S/D	Hora	S/D
-------	-----	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.