

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Colisión con Infraestructura

Buque granelero

Hector (Liberia)

Muelle mineralero de Acindar – Villa Constitución, provincia de Santa Fe

01 de marzo de 2022

20220301/22



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20220301	Hector	01/03/2022	13:30

LUGAR

PUERTO / RADA / RÍA

Lugar	Muelle mineralero de Acindar - Río Paraná Km 364	
Altura Localidad / Provincia	Villa Constitución, Santa Fé	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-33.24979398195614	-60.287139064664316

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

En el muelle mineralero de Acindar, en maniobra de atraque, asistido por remolcador Criollo, se cortó el spring de proa y la popa colisionó contra el muelle ocasionando un desplazamiento. Sector sur del muelle se derrumbó el día 09/03/22 a horas 1100.

COLISIÓN CON INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Granelero	
Bandera	Liberia	
Identificación	Matricula	N/A
	Nombre	Héctor
	OMI	9502635
	MMSI	636015034
	Señal Distintiva	A8YE3
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	09/03/2022	Hora	S/D
-------	------------	------	-----

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.