

# INFORME DE INTERVENCIÓN

## Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Colisión con Infraestructura

Buque de carga general

Expreso del Plata I (Uruguay)

Puerto Nuevo – Puerto de Buenos Aires, CABA

06 de junio de 2022

**20220606/22**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20220606	Expreso del Plata I	06/06/2022	S/D

## LUGAR

### PUERTO / RADA / RÍA

Río / Km	Puerto Nuevo	
Altura Localidad / Provincia	Puerto de Buenos Aires - CABA	
Coordenadas Geográficas <sup>2</sup>	Latitud	Longitud
	-34.585903	-58.359644

### RESEÑA<sup>3</sup>

### CATEGORÍA DE SINIESTRO

### ACCIDENTE

El buque se encontraba de entrada, con práctico a bordo, en maniobra de amarre cuando se produce la colisión con el muelle, que provoca un rumbo sobre la línea de flotación.

### COLISIÓN CON INFRAESTRUCTURA

## DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Carga general	
Bandera	Uruguay	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Expreso del Plata I
	OMI	9942641
	MMSI	770576502
	Señal Distintiva	CXAE
Daños	Reportados	

## NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	10/06/2022	Hora	09:00
-------	------------	------	-------

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.