

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Averías

Buque pesquero

Don Raimundo (Argentina)

Zona Económica Exclusiva – altura Puerto Madryn, Chubut.

02 de septiembre de 2022

20220902/22



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de enero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20220902	Don Raimundo	02/09/2022	23:45

LUGAR

Marítima

ZCP/ ZEEA/ Aguas interiores/ Mar territorial/ Alta mar	Zona Económica Exclusiva	
Altura Localidad / Provincia	Puerto Madryn, Chubut	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	-43.063194	-61.890507

RESEÑA ³	CATEGORÍA DE SINIESTRO	INCIDENTE
Se detectó una vía de agua cuando el buque se encontraba a 360 Millas Náuticas de Mar del Plata y a 140 de Puerto Madryn en zona de pesca de langostino.		
AVERÍAS		

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina (AR)	
Identificación	Matricula	
	Nombre	Don Raimundo
	OMI	9071284
	MMSI	701000752
	Señal Distintiva	LW8897
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	04/09/2022	Hora	08:10
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.