

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Accidente de Trabajo

Buque tanque

JC Bazán (Argentina)

Puerto de La Plata, sitio 4, Ensenada, Buenos Aires

5 de febrero de 2023

20230205/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente, No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20230205	JC Bazán	05/02/2023	09:20

LUGAR

PUERTO/RADA/RIA

LUGAR	Puerto La Plata, Sitio 4	
Altura Localidad / Provincia	Ensenada – Buenos Aires	
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud
	34° 52' 00 S	057° 53' 00 O

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Un tripulante sufrió un accidente cuando realizaba una maniobra con las amarras de proa. Mientras se viraba uno de los largos, este se trabó en un vértice del muelle y, al zafar súbitamente, impactó en el pecho del tripulante desencadenando su caída al muelle y provocándole lesiones en el torso y la cabeza.

ACCIDENTE DE TRABAJO



Fuente: Compañía armadora

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.



DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque	Tanque	
Bandera	Argentina	
Identificación	Nombre	JC Bazán
	OMI	9473937
	Señal Distintiva	LW3877
Daños	No se reportaron	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	06/02/2023	Hora	06:55
--------------	------------	-------------	-------

OBSERVACIONES

Este accidente es de similares características al acaecido en el B/M STRATEGIC EQUITY (OMI 9689902), bandera de Singapur, para el cual se emitió la Recomendación de Seguridad Operacional - RSO-MA-0001-21.

Por ende, al tratarse de la recurrencia de un accidente ya investigado y del cual se observan factores sistémicos en común, resulta procedente la confección de una Alerta de Seguridad Operacional.