

INFORME DE INTERVENCIÓN

Sucesos Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Pesquero

Temerario I (Argentina)

Aguas Interiores Marítimas, Golfo San Matías, San Antonio Oeste, Río Negro

11 de febrero de 2023

20230211/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20230211	Temerario I	11/02/2023	00:00

LUGAR

MARÍTIMO

ZCP / ZEEA / Aguas interiores / Mar territorial / Alta mar

Aguas interiores marítimas – Golfo San Matías

Altura Localidad / Provincia

San Antonio Oeste – Río Negro

Coordenadas Geográficas²

Latitud

Longitud

-40.725771

-64.930108

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Durante su ingreso al muelle por uno de los brazos de agua y al bajar la marea, se salió del canal de ingreso y al quedó varado.

VARADURA

DATOS DEL BUQUE

Tipo de buque

Pesquero

Bandera

Argentina

Identificación

Matricula

01551

Nombre

Temerario I

Señal Distintiva

LW9364

Daños

Sin reportar

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Fecha

12/02/2023

Hora

20:40

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.