

INFORME DE INTERVENCIÓN

Suceso Marítimo, Fluvial y Lacustre

Varadura

Barcazas

Don Mauricio G (Paraguay)

Río Paraná

28 de septiembre de 2023

20230928-1/23



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2023.

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCION	FECHA	HORA ¹
20230928/23	Don Mauricio G (Matrícula: 2471-R)	28/09/2023	11:30

LUGAR

FLUVIAL

Río / Km	Río Paraná, Km 1144 MD		
Altura Localidad / Provincia	Empedrado, Chaco		
Coordenadas Geográficas ²	Latitud	Longitud	
	27° 56.01' S	058° 50.52' O	

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Se produjo la varadura de trece barcasas en el km 1144 margen derecha del Rio Paraná

VARADURA

DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Remolcador de empuje		
Bandera	Paraguay		
Identificación	Matricula	2471-R	
	Nombre	Don Mauricio G	
	MMSI	755085000	
Daños	Reportados		

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACION DE LA JUNTA

Fecha	28/09/2023	Hora	15:43
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.