

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME INTERVENCIÓN

Suceso: *accidente*

Resultados: *daños no significativos*

Título: *colisión contra infraestructura*

Fecha y hora del suceso: *05 de diciembre de 2023 a las 08:15 horas (HOA)*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2023

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.



ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA ¹
20231205	Viking Jupiter	05/12/2023	08:15

LUGAR

Marítimo

ZCP / ZEEA / Aguas interiores / Mar territorial / Alta mar

Puerto/rada/ría

Altura Localidad / Provincia

Puerto de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Coordenadas Geográficas²

Latitud

Longitud

-35.170277

-59,623333

RESEÑA³

CATEGORÍA DE SINIESTRO

ACCIDENTE

Al momento del ingreso al puerto, el práctico a bordo manifestó haber tenido una rozadura con el espigón N°1

COLISIÓN CON INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL BUQUE 1

Tipo de buque	Pasajeros	
Bandera	Noruega	
Identificación	Nombre	Viking Jupiter
	OMI	9796262
	MMSI	257058920
	Señal Distintiva	LAYP7
Daños	Reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Fecha	05/12/2023	Hora	09:47
-------	------------	------	-------

¹ Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

² Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

³ La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.