

# Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Colisión

Aratiri, OMI 8888264, Río Paraguay, Km 1320, margen izquierda, lado Paraguay, en proximidades de la desembocadura del Río Bermejo

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

## Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1005AAG

(54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de abril de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentalológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20240404/24	Aratiri	04/04/24	S/D

LUGAR				
<b>FLUVIAL</b>				
Río / Kilometro	Río Paraguay, Km 1320, margen izquierdo, lado Paraguay, en proximidades de la desembocadura del Río Bermejo			
Altura localidad / Provincia	Puerto Bermejo – Formosa			
Coordenadas geográficas <sup>2</sup>	-26,865775	S	-58,375002	O

RESEÑA <sup>3</sup>	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
El convoy de barcazas conformado por el remolcador de empuje Aratiri y barcazas de carga general de unión articulada, reportó haber tenido un contacto con el lecho del río que habría desencadenado el desarme del convoy. Las barcazas quedaron a la deriva y una de ellas colisionó con un convoy de unión rígida ubicado sobre la margen derecha (lado Paraguay) y le ocasionó un rumbo en el casco a la altura de la amura de estribor.		
<b>COLISION</b>		

DATOS DEL BUQUE 1		
Tipo de buque	Convoy de empuje	
Bandera	Paraguay	
Año de construcción	1983	
Identificación	Nombre	Aratiri
	OMI	8888264
	MMSI	755142000
	Identificador de llamada	CXZW6
Daños	No reportados	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	05/04/2024	Hora	14:04

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE