

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
	ACCIDENTE	27/07/2020	20:32
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)		
Localidad/Barrio	La Boca		
Calle y altura/intersección	Paso a nivel Av. Brasil 40, cruce con Av. Ing. Huergo		
Coordenadas geográficas	34°37'30.4" S 058°21'48.6"O		

Reseña:	Categoría: Colisión con vehículo en paso a nivel
<p>El 27 de julio de 2020, una formación ferroviaria, constituida por una locomotora, 16 (dieciséis) vagones cargados con polietileno y un furgón de cola (vacío), partió de Patio Kilómetro 5 (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires) con destino a Empalme Norte (CABA). A las 20:32 horas, la formación ferroviaria, cruzó el Paso a Nivel de la Av. Brasil 40 (CABA) y colisionó con un ómnibus urbano que se desplazaba en sentido Liniers – Costanera Sur. El ómnibus urbano sufrió daños importantes en lateral derecho extremo posterior y la formación ferroviaria no registró daños. No hubo personas heridas.</p>	

TREN	
Material Rodante:	Locomotora 9003 del tipo Diésel-eléctrica
Servicio N°	Tren 736/209
Formación:	16 vagones cargados (Porta Contenedores) – 750 toneladas y 1 vagón vacío (furgón de cola) - 53 toneladas
Marca y modelo:	Locomotora Marca General Motors – Modelo GT22CW
N° serie:	9003
Operador:	Ferrosur Roca S.A.
Servicio tipo:	Carga – Polietileno
Daños:	No registra

CONDUCTOR DEL TREN	
Edad	35 años
Nacionalidad	Sin datos
Certificación	Sin datos
Legajo	Sin datos

PERSONAS INVOLUCRADAS: Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Tripulación				2	2
Pasajeros				0	0
Otros				0	0
Total				2	0

VEHÍCULO	
Tipo de vehículo	Ómnibus Urbano Piso Bajo Mov. Red.
Dominio:	MGQ 239
Carrocería:	Metalpar
Chasis:	MERCEDES BENZ BMO 368 VER.1618L/55 CA
Servicio tipo:	Transporte urbano de pasajeros
Año modelo	2013
Cantidad de asientos	25
Operador	Transportes Sol de Mayo C.I.S.A.– Línea 4
Interno	62
Seguro	Vigente
Revisión Técnica Obligatoria	INSPECCIÓN: 11/07/2020
	VENCIMIENTO: 11/01/2021
Daños	De importancia

CONDUCTOR DEL VEHICULO	
Edad	27
Nacionalidad	Argentina
LiNTI	Sin datos

PERSONAS INVOLUCRADAS: Vehículo					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor				1	
Pasajeros			2		
Otros					
Total			2	1	3

OTRO PERSONAL			
Función	Edad	Licencia	Lesiones
N/A			
N/A			
N/A			

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Avenida simple/Intersección
Material superficie	Hormigón

Barrera	No
Sistema de aviso visual y auditivo	No
Luminosidad	Noche con iluminación artificial
Estado meteorológico	Despejado
Visibilidad	Óptima
Restricción de tránsito	Ninguna
Señalización	Vial preventiva sobre aceras de ambos lados.
Semáforo	En funcionamiento – No coordina con el tren

FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



Figura 1. Ómnibus urbano luego del accidente.



Figura 2. Imagen de la formación ferroviaria luego del accidente.

NOTIFICACIÓN

Fecha	27/07/2020	Hora	20:35
Fuente	Empresas de transporte (Ferrosur Roca S.A. y Transportes Sol de Mayo C.I.S.A.– Línea 4)		



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe Básico Investigación Accidente Av. Brasil 40

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.