



INFORME BASICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2021-67530165- -APN-JST#MTR	22/07/2021	06:17	09:17
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Buenos Aires		
Localidad/Barrio	Pigüe - Partido de Saavedra		
Calle y altura/intersección	Paso a nivel (PAN) Ruta Provincial N° 67		
Coordenadas geográficas	37°35'10.2"S - 62°24'23.4"W		

Reseña:	Categoría: Accidente.
<p>El día 22/7/2021 a las 06:17, el tren de pasajeros N° 333 perteneciente a la Línea Roca se disponía a ingresar a la ciudad de Pigüe, Provincia de Buenos Aires, donde tiene una parada a las 06:23. Al intentar traspasar el PAN de la ruta provincial N° 67 colisionan entre sí, con un Minibús de pasajeros perteneciente a la empresa San Luis Viajes que realizaba el tramo Pigüe - Coronel Suárez. Ninguno de los ocupantes de la Locomotora y del vehículo sufrieron lesiones.</p>	

VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Concentrada
Material rodante	Locomotora-Tren N° 333
Servicio N°	Pasajeros
Formación:	Coche- CNR
Marca y modelo:	General Motors-GT-22 CW-2(Trocha 1676mm)



N° serie:	A922
Operador:	SOFSE -Línea Roca
Servicio tipo:	Larga distancia – Plaza Constitución (CABA) –Bahía Blanca
Daños:	No registra

VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Minibús de pasajeros
Dominio:	AC 333 SK
Carrocería:	Sin datos
Chasis:	Sin datos
Servicio tipo:	Turismo Nacional
Año modelo	2018
Cantidad de asientos	23
Operador	San Luis Viajes
Interno	2
Seguro	Vigente- 06/9/21
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo de Revisión: Transporte interjurisdiccional (pasajeros) Fecha 05/01/2021- Apto no vigente. Certificado Q-646979. Vence 05/07/2021
Daños	Se registraron daños en la parte posterior derecha y en la baulera.

PERSONAS INVOLUCRADAS - VEHÍCULO 1 - Tren					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a				2	2



Pasajeros/as				Sin datos	0
Otros					0
Total	0	0	0	2	2

PERSONAS INVOLUCRADAS - VEHÍCULO 2 - Minibús					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a				1	1
Pasajeros/as				12	12
Otros				0	0
Total	0	0	0	13	13

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Ruta Provincial / intersección
Material superficie	Hormigón
Barrera	No
Sistema de aviso visual y auditivo	No
Luminosidad	Sin luminaria artificial
Estado meteorológico	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional.
Restricción de tránsito	No
Señalización	Pasiva vertical "Cruz de San Andrés"
Semáforo	NO

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



(PH Diario Nuevo Día, Cnel. Suarez Pcia Bs.As.)

NOTIFICACIÓN			
Fecha	22/7/2021	Hora	11:09 a.m.
Fuente	RR.SS.(Red Social)		
Organismo	No aplica		

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
<p>La formación permaneció detenida en el PAN de la ruta Provincial Nº 67 durante 10 minutos aproximadamente. Luego continuó hasta la estación Pigüé, En la misma se realizó una revisión de la locomotora donde se observó que no presentó daños por la colisión con el Minibús de la Empresa de transporte, por lo que decidieron continuar su viaje a la Ciudad de Bahía Blanca. No se registraron heridos en el Microbús, los pasajeros pudieron continuar su viaje.</p>

