



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-67917952-APN-JST#MTR	2/7/2022	11:50	14:50

LUGAR Y FECHA DEL SUCESO	
Provincia:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Localidad/barrio:	Caballito
Calle y altura/intersección:	Paso a nivel (PAN), Av. Donato Álvarez, km 4, palo 15-16. Línea Sarmiento
Coordenadas geográficas:	34° 37' 26.4" S 58° 27' 17.3" W

Reseña:	Tipo: Accidente	Categoría: Colisión
<p>El suceso ocurrió el sábado 2 de julio de 2022 a las 11:50 (hora local), en la localidad de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vehículos involucrados fueron el tren 3591 de la operadora Trenes Argentinos Operaciones (SOF.SE) y un camión portador de volquetes, con dominio AC609WZ.</p> <p>El accidente tuvo lugar mientras las barreras del PAN se encontraban bajas (activas). Un primer tren pasó el PAN por vía descendente (hacia la estación Caballito). Luego, un camión rompió las barreras, atravesó el PAN y colisionó con otro ferrocarril que transitaba por vía ascendente (hacia la estación Flores). Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron heridas.</p>		



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción:	Eléctrica distribuida
Material rodante:	EMU: Unidad Múltiple Eléctrica.
Servicio N.º:	3591
Formación:	RC18
Marca y modelo:	CSR SFM22
Operador:	SOF.SE
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	Leves

VEHÍCULO - AUTOMOTOR		
Tipo de vehículo	Camión portavolquetes	
Dominio:	AC 609 WZ	
Carrocería:	A determinar	
Chasis:	A determinar	
Servicio tipo:	Transporte de volquetes	
Año modelo:	A determinar	
Operador:	Volquetes Las Olivas	
Interno:	A determinar	
Seguro:	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria:	Fecha de revisión:	18/10/2021
	Fecha de vencimiento:	18/10/2022
Daños:	Estructurales en frente, cabina y ruedas traseras	



PERSONAS LESIONADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	2	2
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	2

PERSONAS LESIONADAS - CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	0	1

OTRAS PERSONAS LESIONADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	0	0	0
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Peatones	0	1	0	0	1
Total	0	1	0	0	1



ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo:	Paso a nivel urbano con circulación vial de doble mano
Configuración:	PaN: barreras automáticas Calzada vehicular: vía de sentido doble con circulación ascendente y descendente.
Material superficie:	Asfalto
Luminosidad:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Estado meteorológico:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad:	Se realizará un pedido de información al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización:	Activa y pasiva
Semáforo:	Sin semáforo

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Situación previa al accidente



Fuente: [La Nación](#), 2 de julio 2022



Figura 2. Estado del camión posterior al accidente

Figura 3. Situación de colisión
Fuente: [La Nación](#), 2 de julio 2022

Fuente: JST, 2 de julio 2022

NOTIFICACIÓN

Fecha:	2/7/2022	Hora:	12:08
Fuente:	SOFSE		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO

Fecha:	2/7/2022	Hora:	13:47
---------------	----------	--------------	-------

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Las dos personas que resultaron lesionadas durante el suceso fueron el conductor del camión y un peatón que se encontraba en uno de los laberintos esperando habilitación de paso.