

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	24/03/2018	Fecha UTC:	24/03/2018
Hora local:	13:40	Hora UTC:	16:40
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aerop Comodoro Rivadavia (Pcia. de Chubut)		
Ubicación:	45 ° 47' 07" S - 067° 27' 56" W		
Elevación (ft):	190		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En operación de vuelo de Trabajo Aéreo (publicidad sonora) Durante la puesta en marcha con sistema manual, la aeronave comenzó a desplazarse sin control al no haber piloto al mando, impactando finalmente contra un hangar aledaño.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA 22	S/N:	
Operador:	Fernández, Santiago Andrés		
Propietario:	--		
Matrícula:	LV-IAW		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Daños a la aeronave:	De Importancia - --
Otros daños:	Portón de Hangar
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	En estacionamiento
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Publicidad
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	