

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gov.ar

Fecha local:	12/04/2016	Fecha UTC:	12/04/2016
Hora local:	16.30	Hora UTC:	19.30
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de Morón – (Pcia Bs As)		
Ubicación:	0 ' " S - 0 ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>Excursión de pista a la altura de calle de rodaje "B" – Se dictaminó archivar actuaciones bajo figura de "Intervención" – IDAJ N° 28 – 02/05/16</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Aero Boero		
Modelo:	AB-115	S/N:	
Operador:			
Propietario:	BA FLIGHT S.A.		
Matrícula:	LV-AII		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Desconocido -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	