

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	30/03/2018	Fecha UTC:	30/03/2018
Hora local:	17.00	Hora UTC:	20.00
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Lobos (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	35° 12' 39" S - 59° 08' 12" W		
Elevación (ft):	95		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:	<p>Posterior al aterrizaje, durante la fase de rodaje, se produjo pérdida de control de la aeronave y posterior impacto de la misma contra otro avión marca Piper PA-A28R-201T matrícula LV-MJJ que se encontraba estacionado en plataforma y sin ocupantes a bordo.</p>		

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-11-C	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aeroclub Fortín Lobos		
Matrícula:	LV-NDS		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	[REDACTED]
Lugar de destino:	[REDACTED]