

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/05/2016	Fecha UTC:	07/05/2016
Hora local:	17.15	Hora UTC:	20.15
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto de San Fernando – (Pcia de Buenos Aires)		
Ubicación:	0 ° ' " S - 0 ° ' " W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
Pinchadura de neumático del tren principal izquierdo en calle de rodaje "C" - El suceso no requirió mayores acciones y se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ N° 36 – 23/05/16			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total						---

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	T-210 I	S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:	LV-CXO		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	