

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	27/06/2017	Fecha UTC:	27/06/2017
Hora local:	17.24	Hora UTC:	20.24
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional Presidente Perón – Neuquén (Pvincia de Neuquén)		
Ubicación:	38° 56' 56" S - 68° 09' 21" W		
Elevación (ft):	895		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Al tomar contacto con la pista, en la fase de aterrizaje, la aeronave sufrió desprendimiento de la rueda de nariz.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-150G	S/N:	
Operador:	Aeroclub Neuquén		
Propietario:	Aeroclub Neuquén		
Matrícula:	LV-CWX		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	Argentina		

Daños a la aeronave:	Menor - --
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	--
Lugar de destino:	--

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			