

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	21/05/2018	Fecha UTC:	21/05/2018
Hora local:	11.00	Hora UTC:	14.00
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Zona Rural Villa Reynolds (Pcia. San Luis)		
Ubicación:	33° 08' 12" S - 65° 12' 45" W		
Elevación (ft):	3349		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la fase de crucero el piloto observó en el instrumental una disminución en la presión de combustible por lo que decidió aterrizar por precaución en un campo.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Tecnam		
Modelo:	Astore	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Whisky Bravo S.R.L.		
Matrícula:	LV-S024		
Licencia de piloto al mando:	PP		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Ninguno -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	█
Mercancías peligrosas:	█
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo privado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	█
Lugar de destino:	█