

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	07/07/2016	Fecha UTC:	07/07/2016
Hora local:	11.20	Hora UTC:	14.20
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto Puerto Madryn (Pcia de Chubut)		
Ubicación:	42 ° 45 ' 33 " S - 65 ° 06 " 10 " W		
Elevación (ft):	420		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>En movimiento en plataforma, principio de incendio en el motor, que es controlado con extintor. Sin lesiones a personas. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ Nº 41 – 23/08/16</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-28	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aeroclub Puerto Madryn		
Matrícula:	LV-AYO		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Menor - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Retroceso/Remolcado
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	