

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	22/09/2017	Fecha UTC:	22/09/2017
Hora local:	10.30	Hora UTC:	13.30
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo de Morón (Pcia. de Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 39' 59" S - 58° 38' 35" W		
Elevación (ft):	95		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante la preparación del vuelo, con la aeronave en tierra, el piloto giró la hélice. El motor se puso en marcha durante unos instantes y luego se detuvo, lo que le ocasionó heridas en el brazo.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie		1				1
A bordo						
Total		1				1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C150 M	S/N:	
Operador:	--		
Propietario:	Cesar Rodríguez		
Matrícula:	LV-CLH		
Licencia de piloto al mando:	PCA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	En estacionamiento
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	[REDACTED]
Lugar de destino:	[REDACTED]