

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	16/12/2017	Fecha UTC:	16/12/2017
Hora local:	15:00	Hora UTC:	18:00
Clasificación del suceso:	Incidente grave		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad. Concordia (Entre Ríos)		
Ubicación:	31 ° 18 ' 19 " S - 58 ° 00 ' 57 " W		
Elevación (ft):	100		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>En fase de aterrizaje por pista 02 la aeronave impactó con un alambrado perimetral limitador del predio del aeródromo. Luego retoma el vuelo y logra aterrizar en la pista 20.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				4		4
Total				4		4

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-28-180	S/N:	
Operador:	Aeroclub Concordia		
Propietario:			
Matrícula:	LV-LWM		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Ad. Concordia (E. Rios)
Lugar de destino:	

ANEXO I

Nota: Para suceso que involucran más de un aeronave.

Aeronave Nº 2:

Imagen de
aeronave

Tipo de aeronave:			
Fabricante:			
Modelo:		S/N:	
Operador:			
Propietario:			
Matrícula:			
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:		-	
Mercancías peligrosas:			
Fase de vuelo:			
Tipo de operación:		-	
Alcance de operación:			
Lugar de origen:			
Lugar de destino:			