

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	08/08/2018	Fecha UTC:	08/08/2018
Hora local:	12.45	Hora UTC:	15.45
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Ad. Privado Establecimiento La María Pilar – Catriló (Pcia. de La Pampa)		
Ubicación:	36° 29' 19" S - 63° 25' 59" W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Luego del contacto con la pista la aeronave se desvió hacia la derecha y colapsó el tren de aterrizaje principal izquierdo, lo que generó daños de importancia.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				4		4
Total				4		4

Aeronave N° 1:			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Piper		
Modelo:	PA-31T	S/N:	
Operador:	Lartirigoyen y Cia. S.A.		
Propietario:	Lartirigoyen, Delfino Llobet, Hijas de Juan Harriet		
Matrícula:	LV-LTV		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	De Importancia - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Traslado
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto Internacional San Fernando (Pcia. Buenos Aires)
Lugar de destino:	Ad. Privado Establecimiento La María Pilar (Pcia. La Pampa)