

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	13/09/2018	Fecha UTC:	13/09/2018
Hora local:	11:20	Hora UTC:	14:20
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires)		
Ubicación:	34° 27' 18" S - 058° 35' 29" W		
Elevación (ft):	10		
Condiciones meteorológicas:	VMC		

Reseña del Suceso:

En plataforma del aeropuerto, la aeronave Cessna C-525 colisionó a la aeronave LearJet LJ-45 al iniciar su rodaje hacia la cabecera en uso, impactando ambas punteras de plano. Cat.: G-COL Ground Collision.

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				4		4
Total				4		4


Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	C-525	S/N:	
Operador:			
Propietario:	JUANO S.A.		
Matrícula:	LV-GVQ		
Licencia de piloto al mando:	PC1		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		
Daños a la aeronave:	Menor -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	--
Mercancías peligrosas:	--
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - No Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeropuerto de San Fernando
Lugar de destino:	

<p>Aeronave Nº 2:</p> 			
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	LearJet		
Modelo:	LJ-45	S/N:	
Operador:			
Propietario:	ASSARA S.A.		
Matrícula:	LV-GQM		
Licencia de piloto al mando:	PC1		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:	--		
Daños a la aeronave:	Menor -		
Otros daños:	--		
Mercancías peligrosas:	--		
Fase de vuelo:	En estacionamiento		
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - No Regular		
Alcance de operación:	Nacional		
Lugar de origen:	Aeropuerto de San Fernando		
Lugar de destino:			