

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	26/12/2016	Fecha UTC:	26/12/2016
Hora local:	14.15	Hora UTC:	17.15
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Guaymallén (Pcia de Mendoza)		
Ubicación:	32° 54 ' 26 " S - 68 ° 46 " 31 " W		
Elevación (ft):	2388		
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<p><i>En operaciones de trabajo aéreo, pérdida de potencia del motor con posterior aterrizaje por precaución en campo no preparado, de zona urbana. Sin daños en la aeronave ni lesionados. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – NOTA IDAJ Nº 05 – 15/03/17</i></p>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				2		2
Total				2		2

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Cessna		
Modelo:	172	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aerotec Argentina		
Matrícula:	LV-GCW		
Licencia de piloto al mando:	PC		

Nacionalidad de tripulación:	
Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Maniobras
Tipo de operación:	Trabajo aéreo - Agrícola
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	