

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	03/02/2018	Fecha UTC:	03/02/2018
Hora local:	18.30	Hora UTC:	21.30
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo Esperanza (Pcia. de Santa Fe)		
Ubicación:	31° 28' 11" S - 60° 50' 51" W		
Elevación (ft):	102		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un vuelo de aviación general la aeronave realizó un aterrizaje brusco, deteniendo su carrera dentro de la pista.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Planeador		
Fabricante:	Ica Brasov		
Modelo:	1S-28-B2	S/N:	
Operador:	Club de Planeadores y Aeromodelismo Esperanza		
Propietario:	Club de Planeadores y Aeromodelismo Esperanza		
Matrícula:	LV-DLS		
Licencia de piloto al mando:	Alumno piloto		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	Menor -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	█
Mercancías peligrosas:	█
Fase de vuelo:	Aterrizaje
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Instrucción
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	█
Lugar de destino:	█