

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	21/01/2016	Fecha UTC:	21/01/2016
Hora local:	17.50	Hora UTC:	20.50
Clasificación del suceso:	Intervención		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeropuerto de La Rioja		
Ubicación:	0° 0' 0" S - 0° 0' 0" W		
Elevación (ft):			
Condiciones meteorológicas:	Desconocido		
Reseña del Suceso:			
<i>Declara emergencia por humo en cabina a dos minutos del despegue y se ejecuta PEA- Sin daños de personas ni materiales. Se dictaminó archivar las actuaciones bajo la figura de "Intervención" – IDAJ Nº 22 – 30/03/16</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo						
Total				1		1

Aeronave Nº 1:	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Imagen de aeronave </div>		
Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Embraer		
Modelo:	E-190	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Austral L.A		
Matrícula:	LV-CMA		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Arg		

Nacionalidad de pasajeros:	
Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Ascenso inicial
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial -
Alcance de operación:	
Lugar de origen:	
Lugar de destino:	