

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	01/03/2018	Fecha UTC:	01/03/2018
Hora local:	19.50	Hora UTC:	22.50
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:			
Lugar del suceso:	Aeródromo La Puntilla (Pcia. de Mendoza)		
Ubicación:	32° 57' 31" S - 68° 52' 13" W		
Elevación (ft):	3018		
Condiciones meteorológicas:			
Reseña del Suceso:	<p><i>Durante la carrera de despegue se produjo una pérdida de control direccional con posterior excursión por el margen izquierdo de la pista. La aeronave impactó contra arbustos y un terraplén en desnivel.</i></p>		

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				1		1
Total				1		1

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Petrel		
Modelo:	912i	S/N:	
Operador:			
Propietario:	Aeroclub Mendoza		
Matrícula:	LV-FWL		
Licencia de piloto al mando:			
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	Menor - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Despegue
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Vuelo de instrucción
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	[REDACTED]
Lugar de destino:	[REDACTED]