

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
9107999-20	ACCIDENTE	07/02/20	21:40

Lugar	América						
Provincia	Buenos Aires						
Coordenadas geográficas	35°	27'	51"	S	62°	58'	5" W
Elevación / Altitud / FL	340 ft						

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	F-NI	2	CFIT
Durante un vuelo de trabajo aéreo, posterior al despegue, la aeronave comenzó a incendiarse debido a una pérdida de combustible, por ese motivo el piloto realizó un aterrizaje de emergencia en un campo no preparado. El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BHY	
Tipo	Avión	Marca	Weatherly	Modelo	620B
Nº Serie	1581	PMD	0-2250 kg	Daños	Destruída
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Agrozavattero SA			Código	
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Trabajo Aéreo - Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	0	0	1
Ninguna	0	0	0	0
Total	1	0	0	1