



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
35562234-20	INCIDENTE	01/06/20	20:15

Lugar	Aeródromo Marcos Juárez							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	32°	41'	4"	S	62°	9'	29"	W
Elevación / Altitud / FL	360 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	
Durante la fase final del vuelo el tren de aterrizaje no se extendió completamente, por lo que el piloto decidió hacer el aterrizaje con el tren retraído.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HFZ	
Tipo	Avión	Marca	PIPER	Modelo	PA-24-250
Nº Serie	-	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Marcos Juárez			Código	MJZ
Lugar de Destino	Aeródromo Marcos Juárez			Código	MJZ
Duración Vuelo	-	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2