



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
18060055-21	ACCIDENTE	02/03/21	14:40

Lugar	AERÓDROMO SAN LORENZO							
Provincia	SANTA FE							
Coordenadas geográficas	32°	43'	6"	S	60°	47'	7"	W
Elevación / Altitud / FL	86 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	RE
Durante un vuelo local de instrucción, en el aterrizaje se produjo el desprendimiento de la rueda del tren de aterrizaje principal izquierdo, lo que produjo que la aeronave realice una excursión de pista por la izquierda de la pista 09, los tripulantes no sufrieron lesiones.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-ODP	
Tipo	AVION	Marca	PIPER	Modelo	PA-38-112
Nº Serie	-	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	AERÓDROMO SAN LORENZO	Código	SLA	
Lugar de Destino	AERÓDROMO SAN LORENZO	Código	SLA	
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2